



Photomètre pour mesurer les aérosols

MISE A JOUR CALITOO

Préparation : Vous avez besoin de :

- un ordinateur avec une connexion internet.
- le calitoo à mettre à jour (avec des piles fonctionnelles) et son câble USB.

Note : Attention, pour éviter des conflits d'attribution lors de la mise à jour, ne connecter qu'un seul appareil au port USB de votre ordinateur.

Etape 1 : Téléchargez le logiciel de mise à jour correspondant au type de votre système PC. Décompressez-le dans le dossier de votre choix. Il est immédiatement fonctionnel (pas d'installation)

Etape 3 : Démarrez le logiciel 'UpdateCalitoo' en double-cliquant sur son icône.

Etape 2 : Connectez votre Calitoo à l'ordinateur avec le câble USB. Mettez sous tension le photomètre en pressant le bouton rouge.

Etape 4 : Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur.




Image 1 : Le driver USB est supposé installer sur votre machine pour continuer...




Image 2 : Le logiciel télécharge, depuis le site Calitoo.fr, le fichier de mise à jour.




Image 3 : Le logiciel attend la réponse du Calitoo




Image 4 : Le logiciel transfère les données de mise à jour au photomètre.




Image 5 : La mise à jour est terminée.

Note : Attention d'avoir des piles en bon état pour ne pas tomber en panne pendant l'opération. Si c'est le cas, tournez la page...



MISE A JOUR CALITOO

Problème 1 : Votre PC n'a pas de connexion internet

Solution : Vous chargez un fichier en local.
Nous pouvons vous l'envoyer par e-mail.
Envoyez-nous une demande à cette adresse :
calitoo.product@calitoo.fr

Problème 2 : Pendant la mise à jour, le Calitoo est déconnecté ou les piles sont HS.

Solution :

- Vous devez terminer la tâche du logiciel bloqué en utilisant le gestionnaire de tâches.
- Maintenir le photomètre sous tension en pressant continuellement le bouton rouge pendant la totalité de l'opération de mise à jour.
- Re-démarrez le logiciel de mise à jour.
- S'il ne détecte pas le photomètre : vous devez le connecter manuellement au port COM/USB. Après trois tentatives, une liste de port COM apparaît. Choisissez-en un et cliquez le bouton continuer. S'il ne se connecte pas, essayer d'autres ports COM.

La suite est inchangée.